

Адрес:
143432, Московская область, Нахабино, ул.
Институтская, д. 1
Телефон: +7 499 281 66 33
Email: info@carbocarbo.ru
www.carbocarbo.ru



CARBO CARBO
КОМПОЗИТНЫЙ СУПЕРМАРКЕТ

Углеродная ткань саржа/твилл 3К, 180г/м², 1000мм

Ткань саржевого плетения (твилл) на основе углеродных волокон, применяется при изготовлении полимерных композиционных материалов (углепластиков) в качестве армирующего наполнителя. Ткани с плотностью 160-180 г/м² могут применяться в конструкциях где важен низкий вес и малая толщина обшивки, с сохранением укладки армирующего наполнителя в несколько слоев. Используется в судостроении, машиностроении, производстве товаров для спорта и отдыха.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поверхностная плотность: **180 г/м²**

Тип волокна SYT-45 3К

Ширина 1000 мм

Длина намотки в рулоне 100 пм.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Возможны следующие способы использования: Возможно применение углеродной ткани в качестве материала для пропитки при контактном формовании. Углеродная ткань саржевого плетения хорошо подходит для процесса инфузии и RTM. Раскрой ткани производится при помощи ножниц, или с использованием ножа и раскройного мата. Работы проводить с использованием средств индивидуальной защиты, в том числе перчаток и респиратора. Углепластик, полученный на основе углеродной ткани, обрабатывают алмазным инструментом. Абразивный материал для сглаживания неровностей и выступов применяют зернистостью 200-600 меш. Не допускается попадание на углеродную ткань песка, пыли, воды, масел, растворителей и иных посторонних веществ. Углеродную ткань нельзя складывать – это может привести к разрушению части волокон и снижению прочности в месте сгиба. Ткань транспортируют в рулонах. При работе с тканью следует соблюдать аккуратность – повреждение волокна не допускается. При появлении раздвижек между нитями следует выровнять их приглаживанием или при помощи иглы.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение ткани должно осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 25388 «Волокна химические. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» со следующим дополнением: ткань должна храниться в упакованном виде в закрытых складских помещениях при относительной влажности не выше 85 %. При транспортировании и хранении не допускать резких перепадов температуры.