



## Углеродная ткань – твил 2/2-12K-1200-450

### Конструкционная ткань из углеродного волокна с высокими прочностными свойствами

Тип	<p>Ткань из высокопрочного углеродного волокна</p> <p>Тип ткани:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Двунаправленная</li></ul> <p>Тип плетения:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Саржа 2/2</li></ul> 
Область применения	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Ткань из углеродного волокна саржевого плетения применяется в качестве материала для создания конструкционных элементов из углепластика. Обладает повышенными прочностными свойствами</li><li><input type="checkbox"/> В процессе пропитки эпоксидными, полиэфирными и винилэфирными, а также аналогичными по химической природе связующими, волокна фиксируются, а начальная структура плетения ткани создаёт жёсткий каркас, воспринимающий повышенные нагрузки</li><li><input type="checkbox"/> Ткань имеет характерный рисунок, позволяющий использовать её в декоративных целях для аппликации</li></ul>
Достоинства	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Самая популярная схема плетения</li><li><input type="checkbox"/> Широкая нить 12К лучше выглядит на крупных изделиях, придаёт глубину рисунку</li><li><input type="checkbox"/> Совместима с любыми типами связующих</li><li><input type="checkbox"/> Ткань имеет саржевое плетение, что обеспечивает наилучшую драпируемость</li><li><input type="checkbox"/> Ткань имеет привлекательный внешний вид и малую толщину монослоя, что позволяет применять её не только как декоративную, но и как высокопрочный конструкционный материал</li><li><input type="checkbox"/> Углепластик на основе углеродной ткани обладает минимальной плотностью, что не утяжеляет конструкцию даже при аппликации</li><li><input type="checkbox"/> Ткань не подвергается коррозии</li><li><input type="checkbox"/> Может применяться как в быту, так и для реализации сложных технических решений – в авиа- и автомобилестроении</li></ul>

<b>Технические характеристики</b>	<b>Тип волокна</b>	высокопрочные углеродные волокна
	<b>Направление волокон</b>	0°/90°
	<b>Поверхностная плотность, г/м<sup>2</sup></b>	450
	<b>Тип нити основы</b>	Углеродная нить 12К (800 текс)
	<b>П отность нитей основы, нитей на 10 см</b>	28
	<b>Плотность нитей утка, нитей на 10 см</b>	28
	<b>Прочность на растяжение волокна, ГПа</b>	5,2±5%
	<b>Модуль упругости при растяжении волокна</b>	240±6 ГПа
	<b>Влажность, %</b>	1
	<b>Удлинение на разрыв волокна</b>	1,8%
	<b>Длина рулона</b>	100 м
	<b>Ширина рулона</b>	1200±7 мм
	<b>Упаковка</b>	1 рулон в картонной коробке
	<b>Срок хранения</b>	Не ограничен
<b>Способ применения</b>	Возможны следующие способы использования: Возможно применение углеродной ткани в качестве материала для пропитки при контактном формовании. Углеродная ткань саржевого плетения хорошо подходит для процесса инфузии и RTM. Раскрой ткани производится при помощи ножниц, или с использованием ножа и раскроечного мата. Работы проводить с использованием средств индивидуальной защиты, в том числе перчаток и респиратора. Углепластик, полученный на основе углеродной ткани обрабатывают алмазным инструментом. Абразивный материал для сглаживания неровностей и выступов применяют зернистостью 200-600 меш. Не допускается попадание на углеродную ткань песка, пыли, воды, масел, растворителей и иных посторонних веществ. Углеродную ткань нельзя складывать – это может привести к разрушению части волокон и снижению прочности в месте сгиба. Ткань транспортируют в рулонах. При работе с тканью следует соблюдать аккуратность – повреждение волокна не допускается. При появлении раздвижек между нитями следует выровнять их приглаживанием или при помощи иглы.	
<b>Транспортирование и хранение</b>	Транспортирование и хранение ткани должно осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 25388 -2001 «Волокна химические. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» со следующим дополнением: ткань должна храниться в упакованном виде в закрытых складских помещениях при относительной влажности не выше 85 %. При транспортировании и хранении не допускать резких перепадов температуры.	