



ВАКУУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ · ФИТИНГИ И ПЕРЕХОДНИКИ


Переходники полимерные теплостойкие тип-I, тип-L, тип-T

1. ОПИСАНИЕ

Переходники полимерные предназначены для соединения трубок в линиях подачи связующего и при создании вакуумных каналов, в процессах вакуумной инфузии, а также для других технических целей.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Значение
Материал	Полиамид
Наружный диаметр D, мм	8; 10; 12; 13; 16
Внутренний диаметр, мм, не более	6; 8; 10; 11; 13
Максимальная рабочая температура, °C	200
Срок хранения	36 месяцев



3. ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА

Условия хранения

Переходники высокотемпературные должны храниться в закрытых складских помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 35 °C и относительной влажности не более 85 %, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Транспортировка

Переходники высокотемпературные транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, с обязательным предохранением от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и механических повреждений.

4. ПРИМЕЧАНИЕ

Максимальная рабочая температура зависит от длительности технологического процесса и применяемых материалов — рекомендуется провести тест перед использованием.