



Техническая информация : **Airvac 22**

Описание

Airvac 22 - инжекционный блок и глушитель, которые преобразуют в цехе магистральный сжатый воздух в вакуум без вакуумного насоса. **Airvac 22** создаёт вакуум до -0.864 Бар. Максимально возможный вакуум достигается при положительном атмосферном давлении 5,5 Бар. Отклонение от этого давления подаваемого сжатого воздуха снижает вакуум.



Техническая информация

Резьба гайки	1/4 дюйма наружная NPT (для вакуума) 1/8 дюйма внутренняя NPT (для воздуха)
Вид сборки	Винтовая

Размеры

Примечания

- Подсоедините инжекционный блок Airvac 22 к Вашему компрессору.
- Отрегулируйте давление в 5,5 Бар.
- Подсоедините созданный источник вакуума при помощи AQD 500TF.