



## Техническая информация : Vac View 10

### Описание

**Vac View 10** - индикатор утечек, позволяющий мгновенное обнаружение слабых и сильных утечек в пределах вакуумного мешка. Поток воздуха через **Vac View 10** заставляет внутренний шарик колебаться и плавать в акриловом корпусе, показывая наличие потока воздуха, который может быть считан по шкале на корпусе. Это позволяет легко определить размер течи.



### Техническая информация

Конструкция	подсоединениями, выполненными из углеродистой стали
Отдел	0 до 10 SCFH (0 до 4,7 литры / Минута)
Градуировка	0,5 SCFH
Градуировка	2
Quick disconnect plug	1/4 дюйма
Quick disconnect socket	1/4 дюйма

### Размеры

Минимальное количество заказа: 1 Единица измерения

### Примечания

- Подсоедините женскую часть разъёма на индикаторе Vac View 10 к мужской на штуцере, подсоединённому сквозь вакуумный мешок.
- Удостоверьтесь в правильности подсоединения для достижения полной герметичности.
- Подсоедините вакуумный насос к мужской части на индикаторе Vac View 10 и включите его.
- Любой поток воздуха будет отражён колебанием шарика и может быть считан в масштабе по шкале на корпусе.
- Проверьте мешок на утечки до полного исключения потока воздуха.