



ХРАНЕНИЕ:

Хранить при температуре (18-25)°С на расстоянии от отопительных приборов и источников тепла на ровном плоском основании. Избегать перепадов температур при транспортировке и хранении. Избегать воздействия прямых солнечных лучей, воды, влаги.

ПРИМЕЧАНИЕ

Из-за разнообразия вариантов использования и методов работы, мы рекомендуем проводить собственные тесты на возможность применения и использования данного продукта. Все представленные данные носят информационный характер, не имеют обязательной силы и не является гарантией особых характеристик или свойств продукта.